




Tipps Tricks

Winkelverbindungen mit der Zeta P2




Verbinden von Werkstücken mit unterschiedlichen Winkeln

Arbeiten mit der Mittenmarkierung. So funktioniert:



1. Werkstück Dicke ermitteln und Verbindungselement bestimmen




2. Fräsen der Nut in die Kante vom Werkstück



3. Mitte der Fräsung auf das Werkstück übertragen



4. Werkstücke zusammenhalten und Markierung übertragen




5. Zeta P2 auf Markierung ausrichten und Nut fräsen



6. Verbindungen in allen Winkeln herstellen


P-System

Werkzeuglose formschlüssige Verankerung




Clamex P


Wiederlösbarer Möbelverbinder




Zerlegen




Ästhetisch



Hohe Spannkraft




Stapelbar




Vielseitig

Tenso P


mit Vorspann-Clip, Selbstspannender Verbinder zum Verleimen, in allen Winkeln




Verleimen




Unsichtbar



Hohe Spannkraft




Vielseitig




Geringer
Kraftaufwand

Divario P


Selbstspannender, unsichtbarer Verbinder zum Einschleiben




Einschieben




Unsichtbar



Spannt Fuge



Schneller Einbau



Aufsetzen +
Schieben



Hersteller:
Lamello AG
Verbindungstechnik
Hauptstrasse 149
CH-4416 Bubendorf
Tel. +41 61 935 36 36
Fax +41 61 935 36 06
info@lamello.com
www.lamello.com

Vertrieb Deutschland:
Lamello GmbH
Verbindungstechnik
Gewerbestr. 3
DE-79639 Grenzach-Wyhlen
Tel. +49 1803 77 65 00
Fax +49 1803 77 65 07
info@lamello.de
www.lamello.de

Vertrieb Österreich:
Lamello
Verbindungstechnik GesmbH
Industriepark Runa
AT-6800 Feldkirch
Tel. +43 55 22 77 65 00
Fax +43 55 22 77 65 07
info@lamello.at
www.lamello.at